



COMUNE DI LADISPOLI
Provincia di Roma


Area III - Servizio I
Resp.: Ing. P. Pravato

Passerella pedonale su Fosso Sanguinara
2° L.F. - stralcio 2°: Riqualificazione Piazza De Michelis


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO












Tav.1: Stato di Fatto - QUADRO del DEGRADO

1:100

 Arch+ studio

Progettista - D.L. : Arch. Paolo Calvo



-  Aree in origine in erba e/o terreno vegetale interessate da cantiere 1 l.f. all'attualità variamente ricoperte da miscela di materiale inerte e betonabile
-  Aree a superficie erbosa con sistema dunale interrotto
-  Aree attrezzature ludiche con pavimentazione disagregata e non a norma
-  Aree cani con pavimentazione irregolare ed inadeguata
-  Aree in masselli di calcestruzzo con fenomeni di degrado diffuso (el.mancanti e/o in dissesto, ecc) per circa 10% della superficie
-  Aree in lastre di graniglia e cemento con fenomeni di degrado diffuso (el.rotti e/o in dissesto, ecc) per circa 15% della superficie
-  Aree in lastre di travertino (gradini e ricorsi) con fenomeni di degrado diffuso (el.lesionati e/o rotti, in dissesto, ecc) per circa 30% della superficie
-  Recinzione metallica in generale dissesto
-  Setti murari in calcestruzzo con facciate ricoperte da graffiti
-  Palo di illuminazione rimosso durante cantiere 1 l.f.
-  Pali di illuminazione preesistenti