ALLEGATO 9

Stabilimento di Roma

CONTROLLO BACINI CONTENIMENTO PRODOTTI CHIMICI

MCBCPCRO
Rev. 08
Pag. 1 di 1

Bacini Fissi

Area di Competenza	1	2	3	4	5	6	8	10	12	13	18	26	37	38	39	40	46	47	52
Fabbricazione	X	X	X	X	X	X	X	X					X					X	X
Confezionamento													X						
(scantinati)																X			
Laboratori C.Q.												X							
Servizi Tecnici									X	X	X			X	X		X		

Bacini Mobili

Area di Competenza	7	9	11	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	41	42	43	44	45	47	48	50A	50B	50C	50D	51	53	54	55	56
Fabbricazione	X	X		X	X	X			X			X	X	X																								X	X	X	X
Confezionamento																X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X	X	X	X	X				
(scantinati)																									X	X	X				X									
Laboratori C.Q.								X		X					X																									
Servizi Tecnici			X								X																	X	X											

DATA:			Richiesta azioni	Firma
29/10/12 Note:	X X X	X	Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:
05/11/12 Note:	X X X	X	Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:
10/11/12 Note:			Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:
17/11/12 Note:			Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:
24/11/12 Note:			Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:
1/12/12 Note:	X X X	X	Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:
7/12/12 Note:	X X X	X	Necessaria manutenzione Necessario svuotamento	Note:

ISTRUZIONI OPERATIVE:

- Settimanalmente (e/o dopo ogni pioggia, per i bacini privi di adeguata copertura) l'addetto deve operare come segue: verificare integrità del bacino e presenza di liquido nei bacini dell'area di propria competenza ed in caso affermativo controllare il pH con cartina tornasole; se il pH è compreso tra 5,5 - 9,5 svuotare il liquido in rete fogniaria, altrimenti allertare CSAQRO/ASPPRO ed attendere istruzioni.
- Per i bacini n.1 e n.47 (entrambi per cloruro ferrico) in caso di necessità si procede allo svuotamento diretto in vasca di ossidazione, senza effettuare la misura di pH ed evitando ogni contatto fisico con il liquido eventuale.
- Per i bacini adibiti al contenimento degli OLI allertare sempre CSAQRO/ASPPRO ed attendere istruzioni.
- Contrassegnare con una X la casella corrispondente al bacino che necessita di svuotamento e/o manutenzione. Nel caso non si riscontrasse alcuna necessità di intervento, apporre unicamente la propria firma.

ALLEGATO 9

Stabilimento di Roma

CONTROLLO BACINI CONTENIMENTO PRODOTTI CHIMICI

MCBCPCRO
Rev. 07

Area di Competenza	Bacini Fissi																		Bacini Mobili																																				Richiesta azioni	Firma
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	13	18	26	37	38	39	40	46	47	7	9	11	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	41	42	43	44	45	47	48	49	50	51		
Fabbricazione	X	X	X	X	X	X	X	X					X					X	X	X		X	X	X			X			X	X	X																							
Confezionamento													X																					X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X		
(scantinati)																X																											X	X	X										
Laboratori C.Q.												X														X		X					X																							
Servizi Tecnici									X	X	X			X	X		X				X								X																	X	X									
DATA:																																																								
08/07/24 Note:																																																							Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:
14/7/24 Note:																																																						Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:
21/7/24 Note:																																																						Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:
28/7/24 Note:																																																						Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:
4/8/24 Note:																																																						Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:
11/8/24 Note:																																																						Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:
18-08-2024 Note:																																																						Necessaria manutenzione / Necessario svuotamento	Note:

ISTRUZIONI OPERATIVE:

- Settimanalmente (e/o dopo ogni pioggia, per i bacini privi di adeguata copertura) l'addetto deve operare come segue: verificare integrità del bacino e presenza di liquido nei bacini dell'area di propria competenza ed in caso affermativo controllare il pH con cartina tornasole; se il pH è compreso tra 5,5 - 9,5 svuotare il liquido in rete fogniaria, altrimenti allertare CSAQRO/ASPPRO ed attendere istruzioni.
- Per i bacini n.1 e n.47 (entrambi per cloruro ferrico) in caso di necessità si procede allo svuotamento diretto in vasca di ossidazione, senza effettuare la misura di pH ed evitando ogni contatto fisico con il liquido eventuale.
- Per i bacini adibiti al contenimento degli OLI allertare sempre CSAQRO/ASPPRO ed attendere istruzioni.
- Contrassegnare con una X la casella corrispondente al bacino che necessita di svuotamento e/o manutenzione. Nel caso non si riscontrasse alcuna necessità di intervento, apporre unicamente la propria firma.