



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO II -VIABILITA' E MOBILITA'
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 61/a Maremmana Superiore Km 17+400 ed altre strade della Sezione 4 interessate da frane e smottamenti. (art. 140 D.Lgs. 36/2023).

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

CUP	F26G25000060003
-----	-----------------



ELABORATO N. 2	VERBALE DI ACCERTAMENTO
-----------------------	--------------------------------

Responsabile del Procedimento	Geom. Gemy SEPE
Progettista e Direttore Lavori	Geom. Gemy SEPE
Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Geom. Gemy SEPE
Data 13/03/2025	Commessa

Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" - Servizio 2 "Viabilità Zona Nord"
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 00144 Roma - vibilitanord@cittametropolitanaroma.it
vaibilita@pec.cittametropolitanaroma.it

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redatto	Controllato	Approvato

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(art. 140 D.LGS 36/2023)

Visto che in data 10/03/2025, nelle ore notturne, a causa delle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio della Sezione 4, si è verificata la caduta di un masso di grandi dimensioni e di diverse alberature sulla sede stradale della S.P. 61/a Maremmana Superiore al km 17+500 circa, comportando di fatto la temporanea chiusura della stessa strada provinciale. Interveniva sul posto il personale stradale del Servizio Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale che constatata l'impossibilità di poter procedere con i propri mezzi alla rimozione del materiale presente, provvedeva a contattare il coordinatore del turno di reperibilità e Capo Sezione, il quale a sua volta attivava immediatamente impresa locale al fine di poter procedere nell'immediato alla rimozione del materiale ed alla riapertura del tratto di strada in questione. Interveniva in secondo luogo una squadra dei Vigili del Fuoco di Subiaco che considerato l'intervento in corso di esecuzione da parte dell'impresa locale per conto della CMRC non provvedeva a dare particolari disposizioni.

Visto che in data 11/03/2025 il Capo Sezione provvedeva ad eseguire sopralluogo tecnico sul tratto di S.P. 61/a Maremmana Superiore interessato dalla caduta del grosso masso congiuntamente al personale stradale intervenuto nell'intervento di reperibilità notturna e l'impresa locale attivata per la messa in sicurezza, nel corso del sopralluogo ispezionando il versante lato monte si constatava la presenza di un altro grosso masso in condizioni precarie, nonché la presenza di alberature con forti inclinazioni verso la sede stradale e con apparato radicale completamente scoperto, pertanto si disponeva all'impresa intervenuta di rimuovere nell'immediato i pericoli riscontrati al fine della pubblica incolumità degli utenti della strada.

Visto che alla medesima data dell'11/03/2025 durante le operazioni di sopralluogo sulla S.P. 61/a Maremmana Superiore l'ufficio tecnico del Comune di Subiaco segnalava la presenza di uno smottamento sulla S.P. 2/A Barco di Agosta - Le Selve - Obaco al km 3+800 sulla quale dapprima interveniva il personale stradale della CMRC che constatata l'impossibilità alla rimozione del materiale con i propri mezzi si limitava ad apporre opportuna segnaletica. Successivamente il Capo Sezione disponeva alla stessa impresa locale operante sulla S.P. 61/a Maremmana Superiore di attivare una seconda squadra al fine di poter ristabilire il transito sulla S.P. 2/A Barco di Agosta - Le Selve - Obaco.

Visto che nella notte tra il 12/03/2025 ed il 13/03/2025, sulla S.P. 47/a Empolitana Il veniva attivato intervento di reperibilità notturna per uno smottamento al km 13+200 con intervento dapprima del personale stradale e successivamente dei vigili del fuoco di Subiaco che considerata l'impossibilità di poter ben ispezionare la scarpata su cui avvenuto lo smottamento, disponevano la chiusura della strada ed il personale stradale della CMRC mediante il posizionamento di segnaletica stradale provvedeva a quanto disposto.

Visto che il giorno 13/03/2025, il Capo Sezione provvedeva ad effettuare sopralluogo sulla S.P. 47/a Empolitana Il congiuntamente al personale stradale intervenuto nella reperibilità notturna, constatando lo smottamento avvenuto e la presenza di diverse alberature con forti pendenze verso la sede stradale. Veniva attivava la stessa impresa operante sugli altri interventi che prontamente si recava sul posto per recepire le disposizioni dell'intervento da eseguire.

Visto che alla medesima data del 13/03/2025 il personale stradale della CMRC veniva contattato dalla stazione dei carabinieri di Subiaco per la presenza di diverse frane sulla S.P. 39/B San Francesco Caprola Le Cone e nell'immediato il Capo Sezione disponeva all'impresa locale già operante sugli altri interventi di provvedere alla rimozione del materiale terroso rovesciatosi sulla sede stradale e le alberature pericolose nonché alla pulizia dei versanti che presentavano situazioni di precarietà.

Considerato che ai fini di preservare la pubblica incolumità si rende necessario procedere nell'immediato alla messa in sicurezza delle strade provinciali interessate da frane e smottamenti, mediante la rimozione dei massi e del materiale terroso riversatosi sulla sede stradale, la rimozione delle alberature cadute sulla sede stradale, la rimozione del materiale e delle alberature presenti sulle scarpate in evidente stato di precarietà ed il posizionamento di barriere di sicurezza new-jersey.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO:

Il Geom. Gemy Sepe effettuava opportuni sopralluoghi sulle diverse strade provinciali interessate e riscontrava quanto segue:

- *Sulla S.P. 61/a Maremmana Superiore è stata riscontrata la caduta di massi di grandi dimensioni (oltre 1 mc), la caduta di alberature di alto fusto e la presenza sulla scarpata in questione di diverse alberature di alto e medio fusto in stato di precarietà con apparato radicale completamente scoperto;*
- *Sulla 47/a Empolitana II si è riscontrato lo smottamento per un tratto di circa 12 m della scarpata lato monte, la caduta di alberi di medio fusto e la presenza di alberature di alto e medio fusto in stato di precarietà fortemente pendenti verso la sede stradale;*
- *Sulla S.P. 2/A Barco di Agosta - Le Selve – Obaco si è riscontrato uno smottamento dalla scarpata lato monte per un tratto di 8 m con invasione di buona parte della carreggiata stradale e l'ostruzione dapprima della cunetta e successivamente del tombino stradale;*
- *Sulla S.P. 39/B San Francesco Caprola Le Cone si sono riscontrati diversi smottamenti di piccola entità ed una frana di grandi dimensioni verificatosi presso l'intersezione stradale con la strada comunale "Contrada Castagnola" con riversamento di banchi di materiale tufaceo sulla sede stradale. Veniva riscontrata, sulle scarpate lato monte, la presenza di diverse alberature fortemente pendenti verso la sede stradale e con apparato radicale completamente scoperto.*

PRESO ATTO CHE:

- *permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulle succitate strade provinciali e si rende necessario provvedere all'immediata messa in sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità;*

- i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei tratti di strada in oggetto ed eliminare le situazioni di pericolo, a tal uopo si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente;
- il sottoscritto dichiara che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 D.LGS 36/2023 e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto;
- il sottoscritto contattava l'impresa VILLAMADDALENA Srl con sede in Cervara di Roma per l'immediata messa in sicurezza dell'area mediante la rimozione del materiale riversatosi sulla sede stradale, la rimozione delle alberature cadute ed il posizionamento di adeguata segnaletica stradale. Veniva contattata l'impresa VILLAMADDALENA Srl in quanto, svolgendo il servizio di spazzaneve e spargisale per la sezione stradale interessata, la stessa aveva piena conoscenza della rete stradale di competenza, inoltre rendendosi immediatamente disponibile ed avendo la sede operativa a Cervara di Roma sulla S.P. Subiaco Cervara, riusciva a raggiungere le strade provinciali interessate in breve tempo.

Roma, li 13/03/2025

Il Capo Sezione 4 – Responsabile del Progetto

Geom. Gemy Sepe

Visto

Il Dirigente

Ing. Giovanni Quattrococchi