



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO II
Viabilità e Mobilità
Servizio 2° - Viabilità zona Nord
Dirigente Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI

S.P. 15/a Tiberina km. 11+900.
Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza viabilistica a seguito di sinistro con il conseguente sversamento di gasolio sulla sede stradale.

VERBALE di SOMMA URGENZA
(Art. 140 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

Il giorno 01-07-2024, sulla S.P. 15/a Tiberina all'altezza del km. 11+900, a seguito di sinistro che ha interessato un veicolo trasportante un'autocisterna, si è verificato lo sversamento di circa 1.000 litri di gasolio sulla sede stradale.

Nel primo pomeriggio del 01-07-2024 dalla Polizia Metropolitana di Roma Capitale, intervenuta sul posto, è stato immediatamente attivato il servizio di pronta reperibilità della C.M.R.C. del Dipartimento II.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronta reperibilità, costituita da personale cantonieristico di questo Servizio, che constatava quanto segue:

- sversamento di gasolio sulla sede stradale causato dal ribaltamento del veicolo con autocisterna;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di stradale interessato attraverso la parzializzazione della carreggiata con l'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e di opportuna segnaletica per garantire il transito veicolare in sicurezza;

Nella mattinata del 02-07-2024, intervento sul posto lo scrivente Geom. Guido Gentili, constatava quanto segue:

- gasolio sulla sede stradale causato dal sinistro avvenuto in data 01-07-2024;
- penetrazione del liquido all'interno del pacchetto stradale di asfalto;
- la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato attraverso:
 - ✓ il completo rifacimento della piattaforma stradale interessata dallo sversamento comprendente la scarifica e smaltimento dell'intero pacchetto stradale di asfalti fino al raggiungimento della sottostante fondazione ed il rifacimento dell'intero pacchetto ex novo;
 - ✓ il completo rifacimento della segnaletica orizzontale del tratto interessato dallo sversamento ad avvenuto rifacimento del pacchetto stradale.

Tutto quanto sopra esposto,

Il sottoscritto dichiara che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire la sicurezza del traffico veicolare e per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio e trasmessa agli uffici preposti entro i termini di legge.

Per quanto sopra, questo Servizio, ha contattato l'impresa CODISAB S.r.l con sede legale in Località Recocce – Nucleo Industriale cap. 67061 Carsoli (AQ) – Codice Fiscale e Partita Iva: 01204190662, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee, già a partire dalla giornata odierna.

Roma, 02/07/2024.

Il Geometa del Gruppo Stradale
Geom. Guido Gentili



Visto Il Dirigente del Servizio 2°
Dott. Ing. Giovanni Quattrocchi

Servizio 2° - Viabilità zona Nord
Sede: Viale Giorgio Ribotta, 41-43 - 00144 ROMA
Pec.: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
E_mail: viabilitanord@cittametropolitanaroma.it