



# CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento II - Servizio 2 - Dirigente Dott. Roberto Del Signore

"Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro"

**ARTENA - PALAZZO IN PIAZZA DELL'UNIONE - LAVORI DI  
RIPRISTINO DEI PROSPETTI CON VERIFICA DI  
SISTEMAZIONI DEGLI AGGETTI E DEI CORNICIONI.  
MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI LAPIDEI.**

**PROGETTO  
ESECUTIVO**



**DATA:**

Dicembre 2017

**ELENCO ELABORATI**

**Il Responsabile del Procedimento:** Geom. Antonio Piergentili

**Il Progettista:** Arch. Roberta Stecchiotti

**I Collaboratori:** Geom. Germano Romero

Geom. Marco Ercoli



# CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO II - SERVIZIO 2°

"Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro"

ARTENA - PALAZZO IN PIAZZA DELL'UNIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI CON VERIFICA DI SISTEMAZIONI DEGLI AGGETTI E DEI CORNICIONI. MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI LAPIDEI

## Elenco elaborati del progetto esecutivo:

- 1) Elenco elaborati;
- 2) Relazione tecnica;
- 3) Relazione storica;
- 4) Documentazione fotografica;
- 5) Quadro economico;
- 6) Computo metrico estimativo;
- 7) Analisi prezzi;
- 8) Elenco prezzi unitari;
- 9) Stima Incidenza della manodopera
- 10) Capitolato speciale d'appalto;
- 11) Capitolato prestazionale;
- 12) Piano di sicurezza;
- 13) Cronoprogramma dei lavori;
- 14) Tavola 1 – Prospetti ante operam;
- 15) Tavola 2 – Mappatura del degrado;
- 16) Tavola 3 – Individuazione degli interventi;
- 17) Tavola 4 – Prospetti post operam.

Roma li, 14/12/2017

IL PROGETTISTA  
( Arch. Roberta Stecchiotti)

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Antonio Piergentili)

.....

