


NIMI Srl

AIA D.D. R.U. 4771 del 01/07/2010 e D.D. R.U. 1267 del 17/03/2014

DATI AUTOCONTROLLO IMPIANTO art. 11 comma 2 D.L.vo 18/02/2005 n. 59

periodo: 01/01/2015 - 31/12/2015


NIMI. SRL
Il legale rappres. Sig. Carlo Pontecorvi

2015 controlli alla ricezione

	quantitativo scaricato alla ricezione								
	GPL (kg)	gasolio (litri)	zinco	acido cloridrico	cloruro di zinco ammoniacale	ammoniaca	nikos TK	inibitec acid	special clean
totale	215000	6000	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Nel 2015 non sono stati acquistati i prodotti necessari alla zincatura a caldo perché l'impianto non ha esercitato attività produttiva

Il GPL è stato utilizzato per il mantenimento a temperatura della vasca di zincatura

Il gasolio è stato utilizzato per il gruppo elettrogeno (8 mesi di funzionamento nel 2015) dopo distacco da ENEL

controlli giornalieri 2015

Nel 2015 non sono stati effettuati reintegri alle vasche di trattamento perché l'impianto non ha esercitato attività produttiva

2015 - controlli settimanali

Nel 2015 non ci sono state perdite o rotture nelle vasche di trattamento, nelle aree di stoccaggio delle materie prime. I rifiuti non sono stati prodotti nel 2015.

2015 controlli quindicinali

'Nel 2015 I rifiuti non sono stati prodotti.

2015 controlli mensili

		01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15
Consumo da contatore ENEL	KWh	28000 KWh nel 2015											
forno zinco - bruciatori		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
forno zinco - temperatura termocoppia		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
forno zinco - pressione aria-gas ai bruciatori		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
forno zinco - integrità camera di combustione		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
forno zinco - funzionalità riduttori coperchio		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
scrubber emissioni in aria - lampadine spia su quadro elettrico		Gli scrubber delle emissioni in atmosfera non hanno funzionato nel 2015											
impianto elettrico - simulazione mancanza tensione in linea													
trattamento flussaggio - lampadine spia		La vasca di flussaggio non ha funzionato nel 2015											
trattamento flussaggio - stato tubazioni													
trattamento flussaggio - pulizia sonda pH													
centrale termica flussaggio - lampadine spia		La vasca di flussaggio non ha funzionato nel 2015											
centrale termica flussaggio - stato tubazioni e giunzioni													
gru a ponte bitrave - funzionamento fine corsa		L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015											
gru a ponte bitrave - pulsantiera (cavo e attacchi)													
carrello trasbordatore - pulsantiera (cavi e attacchi)													
carrello trasbordatore - finecorsa (fotocellula)													
carrello trasbordatore - avvolgicavo													
carrello trasbordatore - segnalazioni visive e acustiche													
carrello trasbordatore - gruppo scorrimento (ruote, rotaie)													

2015 controlli mensili

01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

bagno sgrassaggio - concentrazione NIKOS TK
bagno decapaggio 1 - concentrazione acido
bagno decapaggio 1 - SPECIAL CLEAN
bagno decapaggio 2- concentrazione acido
bagno decapaggio 2- SPECIAL CLEAN
bagno decapaggio 3- concentrazione acido
bagno decapaggio 3- INIBITECK
bagno decapaggio 4- concentrazione acido
bagno decapaggio 4- INIBITECK
bagno decapaggio 5- INIBITECK
bagno decapaggio 5- concentrazione acido
bagno decapaggio 6- INIBITECK
bagno decapaggio 6- concentrazione acido
bagno decapaggio 7- INIBITECK
bagno decapaggio 7- concentrazione acido
bagno decapaggio 8- INIBITECK
bagno decapaggio 8- concentrazione acido
bagno decapaggio 9- INIBITECK
bagno decapaggio 9- concentrazione acido
bagno decapaggio 10- INIBITECK
bagno decapaggio 10- concentrazione acido
bagno decapaggio 11- INIBITECK
bagno decapaggio 11- concentrazione acido
bagno decapaggio 12- INIBITECK
bagno decapaggio 12- concentrazione acido
bagno flussaggio - ammoniaca
bagno flussaggio - altro parametro
bagno zincatura - zinco

L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015

controlli bimestrali 2015

trattamento flussaggio - pulizia filtro di riciclo	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015
trattamento flussaggio - pulizia filtro scambiatore	

2015 controlli trimestrali

impianto elettrico - lampadine spia	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015
impianto elettrico - controllo rifasamento	
impianto elettrico - controllo interruttori BT	
impianto elettrico - controllo batterie	
impianto elettrico - controllo livello olio motore	
impianto elettrico - controllo acqua raffreddamento	
forno zinco - usura catena avanzamento	
forno zinco - verifica tubazioni e giunzioni	
forno zinco - verifica manometri	
centrale termica flussaggio - verifica manometri	
gru a ponte bitrave - pulizia contatti e morsettiere	
gru a ponte bitrave - pulizia quadro interna e esterna	
gru a ponte bitrave - respingenti e dispositivi anticollisione	
gru a ponte bitrave - registrazione freni e paranco	
gru a ponte bitrave - gruppo scorrimento e traslazione	
gru a ponte bitrave - funi (strefolamento e diametro)	
gru a ponte bitrave - organi fissaggio funi (visivo)	
gru a ponte bitrave - usura gancio	
gru a ponte bitrave - dispositivo di blocco	
carrello trasbordatore - pulizia contatti morsettiere	
carrello trasbordatore - pulizia quadro interna e esterna	
carrello trasbordatore - registrazione freno	

controlli quadrimestrali 2015

scrubber emissioni in aria - pulizie contatti e morsettiere	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015
scrubber emissioni in aria - tenuta pompe rilancio	
scrubber emissioni in aria - funzionamento manometri	

2015 controlli semestrali

	giugno	dicembre
forno vasca zinco - pulizia contatti e morsettiere	OK	OK
forno vasca zinco - pulizia quadro interna e esterna	OK	OK
forno vasca zinco - pulizia bruciatori	OK	OK
forno vasca zinco - verifica stato termocoppia	OK	OK
forno vasca zinco - lubrificazione catena avanzamento	OK	OK
forno vasca zinco - lubrificazione cuscinetti coperchio	OK	OK
impianto raccolta e trattamento acque 1° pioggia - taratura elettrodo pH	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015	
impianto raccolta e trattamento acque 1° pioggia - regolazione dosaggi dosatori		
trattamento flussaggio - pulizia contatti e morsettiere		
trattamento flussaggio - pulizia quadro interna e esterna		
centrale termica flussaggio - pulizia contatti e morsettiere		
centrale termica flussaggio - pulizia quadro interna e esterna		
scrubber emissioni in aria - pulizia quadro interna e esterna		
scrubber emissioni in aria - stato cinghie ventilatori		
scrubber emissioni in aria - usura carpenteria		
scrubber emissioni in aria - pulizia torri e vasca decantazione		
vasche pretrattamento - verifica stato vasche		
vasche pretrattamento - verifica stato carpenteria		
vasche pretrattamento - verifica stato passarelle		

2015 controlli annuali

	mese controllo - reintegri
emissioni in atmosfera - analisi chimica	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015
Acqua lavaggio scrubber (n. 4)	
gru a ponte bitrave - linea alimentazione (blindo, contatti)	
gru a ponte bitrave - lubrificazione funi, tamburi, guidafune	
gru a ponte bitrave - integrità bozzello e sottoblocco	
gru a ponte bitrave - livelli olio meccanismi e riduttori	
gru a ponte bitrave - solidità giunzioni (viti, saldature)	
gru a ponte bitrave - usura protezione anticorrosiva	
carrello trasbordatore - usura protezione anticorrosiva	

2015 controlli biennali

	mese e note
classificazione rifiuti (frequenza max biennale)	Rifiuti non prodotti nel 2015
impatto acustico	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2015