CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Dipartimento II - Servizio 2 - Dirigente Dott. Roberto Del Signore

"Gestione, manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro"

ARTENA - PALAZZO IN PIAZZA DELL'UNIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI CON VERIFICA DI SISTEMAZIONI DEGLI AGGETTI E DEI CORNICIONI. MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI LAPIDEI

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA n. 2	SCALA: 1:100	DATA: Novembre 2017

PROSPETTI
Mappatura del degrado

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Piergentili
Il Progettista: Arch. Roberta Stecchiotti
I Collaboratori: Geom. Romero Germano
Geom. Marco Ercoli

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

FOTO 9

FOTO 10

PIANTA PIANO TERRA

Piazza dell'Unione

Prospetto A



PROSPETTO A



PROSPETTO B



PROSPETTO C



PROSPETTO D



LEGENDA DEL DEGRADO

- Elementi architettonici lesionati o mancanti
- Alterazioni cromatiche/ macchie
- Decoesione / perdita pellicola pittorica
- Dilavamento
- Ritinteggiatura / ripresa di intonaco
- Distacchi di intonaco
- Depositi superficiali / croste nere
- Integrazione alla muratura
- Rappezzi cementizi
- Ferrate incongrue o ammalorate
- Presenza di vegetazione
- Presenza di umidità
- Ossidazione o perdita della finitura di elementi in ferro
- Elementi incompatibili o da bonificare
- Superfetazioni ed elementi da rimuovere