

Scheda manutenzione strumenti misuratori portata scarichi idrici acque reflue C.le TOR di VALLE

Anno : 2019

Anno : 2019									
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	Firma
GENNAIO	I ^a quindicina	11	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	SANDRO CIRILLI	SLCS
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	SANDRO CIRILLI	SLCS
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	SANDRO CIRILLI	SLCS
			NOTE						
GENNAIO	III ^a quindicina	30	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	SANDRO CIRILLI	SLCS
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	SANDRO CIRILLI	SLCS
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	SANDRO CIRILLI	SLCS
			NOTE						







Legenda: P "positivo" - N "negativo"

Anno: 2013									
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Adetto	Firma
FEBBRAIO	I ^a quindicina	12	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	DANDRO CINI	SL
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	DANDRO CINI	SL
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	DANDRO CINI	SL
			NOTE						
FEBBRAIO	III ^a quindicina	28	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	DANDRO CINI	SL
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	DANDRO CINI	SL
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	N	P	DANDRO CINI	SL
			NOTE	ESAGUITA PULIZIA CONDUTTORE					

Legenda: P "positivo" - N "negativo"







Anno : 2013								Firma	
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	
Maggio	I ^a quindicina	15	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	JAMINO Cirielli	SL GS
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	JAMINO Cirielli	SL GS
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	JAMINO Cirielli	SL GS
NOTE									
MA 230	III ^a quindicina	23	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	JAMINO Cirielli	SL GS
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	JAMINO Cirielli	SL GS
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	JAMINO Cirielli	SL GS
NOTE									







ocea infrastrutture energetiche ACEA Produzione spa	Scheda manutenzione strumenti misuratori portata scarichi idrici acque reflue C.le TOR di VALLE		Rev.00 del 27/12/18
			pag. 1 di 1

Anno : <u>2019</u> <u>APRILE</u>										Firma
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	P/N	P/N	P/N	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto		
APRILE	I ^a quindicina	12	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	JAMINO CIRIACI	SL 	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	JAMINO CIRIACI	SL 	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	JAMINO CIRIACI	SL 	
NOTE										
APRILE	III ^a quindicina	29	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	JAMINO CIRIACI	SL 	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	JAMINO CIRIACI	SL 	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	JAMINO CIRIACI	SL 	
NOTE										






Legenda: P "positivo" - N "negativo"

Scheda manutenzione strumenti misuratori portata scarichi idrici acque reflue C.le TOR di VALLE

Anno : <u>17AGG10 2019</u>										Firma
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	P/N	P/N	P/N	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto		
17AGG10	I^ quindicina	14	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CUSCA		
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CUSCA		
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CUSCA		
			NOTE							
17AGG10	II^ quindicina	31	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CUSCA		
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CUSCA		
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CUSCA		
			NOTE							







Anno : 2019									
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	Firma
GIUGNO	I^ quindicina	11	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CAVALLA	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CAVALLA	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CAVALLA	
NOTE									
GIUGNO	II^ quindicina	28	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CAVALLA	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CAVALLA	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CAVALLA	
NOTE									

Legenda: P "positivo" - N "negativo"

Anno : 2018										
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	Firma	
LUGLIO	I ^a quindicina	12	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CRUSCA		
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CRUSCA		
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CRUSCA		
NOTE										
LUGLIO	III ^a quindicina	34	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CRUSCA		
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CRUSCA		
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CRUSCA		
NOTE										

aceo infrastrutture energetiche ACEA Produzione spa	Rev.00 del 27/12/18	
	Scheda manutenzione strumenti misuratori portata scarichi idrici acque reflue C.le TOR di VALLE	
		pag. 1 di 1

Anno : 2019

Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Adetto	Firma
AGOSTO	I ^a quindicina	12	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
NOTE									
AGOSTO	III ^a quindicina	30	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
NOTE									

Legenda: P "positivo" - N "negativo"







Scheda manutenzione strumenti misuratori portata scarichi idrici acque reflue C.le TOR di VALLE

Mese		periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	Firma
Anno : <u>2019</u>										
SETTEMBRE	I^ quindicina	13		Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	SANDRO CICALI	SL CS
				Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P			SANDRO CICALI	SL CS
				verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P		SANDRO CICALI	SL CS
NOTE										
SETTEMBRE	II^ quindicina	27		Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	SANDRO CICALI	SL CS
				Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P			SANDRO CICALI	SL CS
				verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P		SANDRO CICALI	SL CS
NOTE										

Anno : 2019								Firma	
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	SF2 - scarico acque neutralizzazione	SF3 - scarico acque seconda pioggia	SF3a - scarico acque prima pioggia	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	
OTTOBRE	I ^a quindicina	15	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	SANDRO CINI	SLG
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	SANDRO CINI	SLG
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	N	P	SANDRO CINI	SLG
NOTE									
OTTOBRE	II ^a quindicina	31	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	SANDRO CINI	SLG
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	SANDRO CINI	SLG
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	SANDRO CINI	SLG
NOTE									

Anno : _____

Legenda: P "positivo" - N "negativo"

Anno : 2019										
Mese	periodo	DATA	Descrizione attività	P/N	P/N	P/N	P/N	SF7 - scarico acque nere	NOMINATIVO Addetto	Firma
Dicembre	1 ^a quindicina	12	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			NOTE							
Dicembre	II ^a quindicina	30	Ispezione visiva stato misuratore	P	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			Verifica presenza acqua nel vano di alloggiamento	P	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			verifica corretto incremento del numeratore	P	P	P	P	P	FRANCO CAUSCA	
			NOTE							

Legenda: P "positivo" - N "negativo"