

<div><div>ocea</div><div>infrastrutture energetiche</div><div>ACEA Produzione spa</div></div>			SISTEMA di GESTIONE INTEGRATO AMBIENTE e SICUREZZA (SGI)																		Rev.09 del 21/01/19		
			Modulo PG1301.b.I - Registro di Ispezione C.le TOR di VALLE																		pag. 1 di 1		
Anno : 2019			Si verificano perdite di olio o di sostanze pericolose dai macchinari?		Si verificano perdite di olio o malfunzionamenti dell'impianto di disoleatura del trattamento acque reflue?		Si verificano trafilamenti di gasolio dal serbatoio di alimentazione della stazione di pompaggio della rete antincendio ?		Si verificano perdite nelle sale batteria (n. 2) e dalle batterie di alimentazione della stazione di pompaggio della rete antincendio?		Sono presenti tracce di trafilamenti d'olio in corrispondenza dei trasformatori e delle relative vasche di raccolta?		Si verificano perdite di sostanze pericolose dai serbatoi dei reagenti chimici o da collegamenti e stazioni di pompaggio? (soda, acido, ecc.).		I depositi temporanei dei rifiuti sono in buone condizioni (assenza di percolamenti e/o contenitori danneggiati)?		Le vasche di contenimento dei serbatoi dei depositi temporanei dell'impianto sono vuote? (specificare in nota la vasca da svuotare)		E' incompleta la dotazione di DPI e di materiale assorbente (da utilizzare in caso di sversamenti o spandimenti di sostanze) nei contenitori predisposti nei luoghi identificati.		NOMINATIVO Addetto Turno in Esercizio	Firma	Sigla RU/RM per presa visione e azione
Mese	periodo	DATA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
Gen	I^ quindicina	9		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	24		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Feb	I^ quindicina	8		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	27		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Mar	I^ quindicina	5		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	28		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Apr	I^ quindicina	8		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	29		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Mag	I^ quindicina	8		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	27		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Giu	I^ quindicina	10		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina																						
NOTE																							
Lug	I^ quindicina	14		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	31		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Ago	I^ quindicina	12		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	25		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Set	I^ quindicina	12		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	28		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Ott	I^ quindicina	11		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	24		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Nov	I^ quindicina	6		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	25		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							
Dic	I^ quindicina	13		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	K
	II^ quindicina	26		X		X		X		X		X		X	X		X		X		FORTE	FORTE	
NOTE																							

Anno : 2019

Anno : 2019			Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio del locale interno motori MC1-MC12 sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio del locale interno caldaie C1-C2-C3 sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio del locale interno servizi ausiliari (osmosi - scambiatori calore disoleatore) sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio del locale interno pompe antincendio sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio dell'area esterna camini motori MC1 - MC12 sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio dell'area esterna magazzino motori sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio dell'area esterna Silos S1-S6 sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio dell'area esterna pompe spinta utenze sono in buono stato?		Le superfici impermeabili e dei sistemi di drenaggio delle strade del perimetro interno impianto sono in buono stato?		NOMINATIVO Addetto Turno in Esercizio	Firma	Sigla RU/RM per presa visione e azione
Mese	periodo	DATA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
Gen	I <sup>a</sup> quindicina	9	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Feb	I <sup>a</sup> quindicina	8	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Mar	I <sup>a</sup> quindicina	5	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	28	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Apr	I <sup>a</sup> quindicina	8	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	29	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Mag	I <sup>a</sup> quindicina	8	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Giu	I <sup>a</sup> quindicina	10	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	27	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Lug	I <sup>a</sup> quindicina	14	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	31	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Ago	I <sup>a</sup> quindicina	12	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Set	I <sup>a</sup> quindicina	12	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	28	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Ott	I <sup>a</sup> quindicina	11	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Nov	I <sup>a</sup> quindicina	6	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							
Dic	I <sup>a</sup> quindicina	13	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	R
	II <sup>a</sup> quindicina	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		FORTE	Forle	
NOTE																							

NOTA: IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, il registro DEVE essere portato in visione ad RU/RM che stabilisce gli interventi del caso (apertura Ordine di Lavoro) e verifica la necessità di attivare la procedura di gestione delle NON CONFORMITA'/AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (PG1401)