

ZINCO SUD Srl

**zona industriale San Pietro s.n.c.
Lamezia Terme (CZ)**

Sito produttivo: via delle Cosmee - Santa Palomba (RM)

AIA D.D. R.U. 4704 del 29/11/2016

DATI AUTOCONTROLLO IMPIANTO

art. 29^{ter} comma 1 punto *h* D.L.vo n. 152/2006

periodo: anno 2018

2018 controlli alla ricezione

	quantitativo scaricato alla ricezione								
	GPL (kg)	gasolio (litri)	zinco	acido cloridrico	cloruro di zinco ammoniacale	ammoniaca	nikos TK	inibitec acid	special clean
totale	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Nel 2018 non sono stati effettuati acquisti perché l'impianto non ha esercitato attività produttiva

controlli giornalieri 2018

Nel 2018 non sono stati effettuati reintegri alle vasche di trattamento perché l'impianto non ha esercitato attività produttiva

2018 - controlli settimanali

Nel 2018 non ci sono state perdite o rotture nelle vasche di trattamento, nelle aree di stoccaggio delle materie prime.

2018 controlli quindicinali

'Nel 2018 sono stati prodotti rifiuti derivanti esclusivamente da attività di manutenzione. Nello specifico:

CER 170405	Ferro e acciaio	13494 Kg
------------	-----------------	----------

CER 170407	metalli misti	296000 Kg
------------	---------------	-----------

2018 controlli mensili

Consumo da contatore ENEL	72071 KWh nel 2018
forno zinco - bruciatori	La vasca dizincatura non ha funzionato nel 2018
forno zinco - temperatura termocoppia	
forno zinco - pressione aria-gas ai bruciatori	
forno zinco - integrità camera di combustione	
forno zinco - funzionalità riduttori coperchio	
scrubber emissioni in aria - lampadine spia su quadro elettrico	Gli scrubber delle emissioni in atmosfera non hanno funzionato nel 2018
impianto elettrico - simulazione mancanza tensione in linea	
trattamento flussaggio - lampadine spia	La vasca di flussaggio non ha funzionato nel 2018
trattamento flussaggio - stato tubazioni	
trattamento flussaggio - pulizia sonda pH	
centrale termica flussaggio - lampadine spia	La vasca di flussaggio non ha funzionato nel 2018
centrale termica flussaggio - stato tubazioni e giunzioni	
gru a ponte bitrave - funzionamento fine corsa	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
gru a ponte bitrave - pulsantiera (cavo e attacchi)	
carrello trasbordatore - pulsantiera (cavi e attacchi)	
carrello trasbordatore - finecorsa (fotocellula)	
carrello trasbordatore - avvolgicavo	
carrello trasbordatore - segnalazioni visive e acustiche	
carrello trasbordatore - gruppo scorrimento (ruote, rotaie)	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
bagno sgrassaggio - concentrazione NIKOS TK	
bagno decapaggio 1 - concentrazione acido	
bagno decapaggio 1 - SPECIAL CLEAN	
bagno decapaggio 2- concentrazione acido	
bagno decapaggio 2- SPECIAL CLEAN	
bagno decapaggio 3- concentrazione acido	
bagno decapaggio 3- INIBITECK	
bagno decapaggio 4- concentrazione acido	
bagno decapaggio 4- INIBITECK	
bagno decapaggio 5- INIBITECK	
bagno decapaggio 5- concentrazione acido	
bagno decapaggio 6- INIBITECK	
bagno decapaggio 6- concentrazione acido	
bagno decapaggio 7- INIBITECK	
bagno decapaggio 7- concentrazione acido	
bagno decapaggio 8- INIBITECK	
bagno decapaggio 8- concentrazione acido	
bagno decapaggio 9- INIBITECK	
bagno decapaggio 9- concentrazione acido	
bagno decapaggio 10- INIBITECK	
bagno decapaggio 10- concentrazione acido	
bagno decapaggio 11- INIBITECK	
bagno decapaggio 11- concentrazione acido	
bagno decapaggio 12- INIBITECK	
bagno decapaggio 12- concentrazione acido	
bagno flussaggio - ammoniaca	
bagno flussaggio - altro parametro	
bagno zincatura - zinco	

controlli bimestrali 2018

trattamento flussaggio - pulizia filtro di riciclo	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
trattamento flussaggio - pulizia filtro scambiatore	

2018 controlli trimestrali

impianto elettrico - lampadine spia	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
impianto elettrico - controllo rifasamento	
impianto elettrico - controllo interruttori BT	
impianto elettrico - controllo batterie	
impianto elettrico - controllo livello olio motore	
impianto elettrico - controllo acqua raffreddamento	
forno zinco - usura catena avanzamento	
forno zinco - verifica tubazioni e giunzioni	
forno zinco - verifica manometri	
centrale termica flussaggio - verifica manometri	
gru a ponte bitrave - pulizia contatti e morsettiere	
gru a ponte bitrave - pulizia quadro interna e esterna	
gru a ponte bitrave - respingenti e dispositivi anticollisione	
gru a ponte bitrave - registrazione freni e paranco	
gru a ponte bitrave - gruppo scorrimento e traslazione	
gru a ponte bitrave - funi (strefolamento e diametro)	
gru a ponte bitrave - organi fissaggio funi (visivo)	
gru a ponte bitrave - usura gancio	
gru a ponte bitrave - dispositivo di blocco	
carrello trasbordatore - pulizia contatti morsettiere	
carrello trasbordatore - pulizia quadro interna e esterna	
carrello trasbordatore - registrazione freno	

controlli quadrimestrali 2018

scrubber emissioni in aria - pulizie contatti e morsettiere	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
scrubber emissioni in aria - tenuta pompe rilancio	
scrubber emissioni in aria - funzionamento manometri	

2018 controlli semestrali

forno vasca zinco - pulizia contatti e morsettiere	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
forno vasca zinco - pulizia quadro interna e esterna	
forno vasca zinco - pulizia bruciatori	
forno vasca zinco - verifica stato termocoppia	
forno vasca zinco - lubrificazione catena avanzamento	
forno vasca zinco - lubrificazione cuscinetti coperchio	
impianto raccolta e trattamento acque 1° pioggia - taratura elettrodo pH	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
impianto raccolta e trattamento acque 1° pioggia - regolazione dosaggi dosatori	
trattamento flussaggio - pulizia contatti e morsettiere	
trattamento flussaggio - pulizia quadro interna e esterna	
centrale termica flussaggio - pulizia contatti e morsettiere	
centrale termica flussaggio - pulizia quadro interna e esterna	
scrubber emissioni in aria - pulizia quadro interna e esterna	
scrubber emissioni in aria - stato cinghie ventilatori	
scrubber emissioni in aria - usura carpenteria	
scrubber emissioni in aria - pulizia torri e vasca decantazione	
vasche pretrattamento - verifica stato vasche	
vasche pretrattamento - verifica stato carpenteria	
vasche pretrattamento - verifica stato passarelle	

2018 controlli annuali

emissioni in atmosfera - analisi chimica	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018
Acqua lavaggio scrubber (n. 4)	
gru a ponte bitrave - linea alimentazione (blindo, contatti)	
gru a ponte bitrave - lubrificazione funi, tamburi, guidafune	
gru a ponte bitrave - integrità bozzello e sottoblocco	
gru a ponte bitrave - livelli olio meccanismi e riduttori	
gru a ponte bitrave - solidità giunzioni (viti, saldature)	
gru a ponte bitrave - usura protezione anticorrosiva	
carrello trasbordatore - usura protezione anticorrosiva	

2018 controlli biennali

classificazione rifiuti (frequenza max biennale)	---
impatto acustico	L'impianto non ha esercitato attività produttiva nel 2018